

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСТ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Донець

(місце складання)

від « 13 » 05 2025р

Відповідно до договору від " 13 " 05 . 2025 року № 007

працівником(ами) Оператора ГРМ слюсар ГТО БМС

Ремисовський Н.Н.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

буд.№ 3 вул. Заповіта С.М.С. Роще

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " 13 " Вересня

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Слюсар ГТО БМС Ремисовський Н.Н. З актом ознайомлений (Замовник)

Слюсар ГТО БМС Ремисовський Н.Н. (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСТ БКБ
(пункт 6 розділу III)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Донець

(місце складання)

від « 13 » 05 2025р

Відповідно до договору від " 13 " 05 . 2025 року № 006

працівником(ами) Оператора ГРМ слюсар ГТО БМС

Ремисовський Н.Н.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

буд.№ 2 вул. Заповіта С.М.С. Роще

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " 13 " Вересня

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Слюсар ГТО БМС Ремисовський Н.Н. З актом ознайомлений (Замовник)

Слюсар ГТО БМС Ремисовський Н.Н. (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Смт.Донець
(місце складання)
Від « 15 » 05 2025р

Відповідно до договору від " 15 " 05 2025 року № 009
працівник(ами) Оператора ГРМ слюсар ГТО БМС Васильченко Д.Є.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
буд.№ 5, вул. Гуртовий, смт. Донець

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " 15 " 05 2025 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Слюсар ГТО БМС Васильченко Д.Є. з актом ознайомлений (Замовник)
Слюсар ГТО БМС Васильченко Д.Є. (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Смт.Донець
(місце складання)
Від « 13 » 05 2025р

Відповідно до договору від " 13 " 05 2025 року № 005
працівник(ами) Оператора ГРМ слюсар ГТО БМС Васильченко Д.Є.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
буд.№ 1, вул. Гуртовий, смт. Донець

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

2. Здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
газові мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " 13 " 05 2025 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 105

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання

Працівник, який виконав обстеження

Слюсар ГТО БМС Васильченко Д.Є. з актом ознайомлений (Замовник)
Слюсар ГТО БМС Васильченко Д.Є. (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)

Додаток 3 до Порядку ТО ВБСТ БКБ
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

Смт. Донець
(місце складання)

Від « 14 » 05 . 2025 року № 028

Відповідно до договору від " 14 " 05 . 2025 року № 028

працівник(ами) Оператора ГРМ слюсар ГТО БМС Васильченко Д.Є.,
Васильченко М.М.

(займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (турбожитку),
буд. № 10, вул. Кушнівка, смт. Донець

За результатами обстеження:

1. Виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): —

2. Здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

3. Припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
зазоби мережі знаходяться в справному технічному стані та придатні до
подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки: " 20 " вересня 20 року

Контактний робочий телефон представника Оператора ГРМ: 104

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання

Прізвище, який виконав обстеження
Слюсар ГТО БМС Васильченко Д.Є. З актом ознайомлений (Замовник)
Слюсар ГТО БМС Васильченко Д.Є. (підпис, дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ініціали та підпис замовника)